

PikoCNC Macro manual

wersja 1.1

Wstęp

Makra pełnią rolę pomocniczą umożliwiając tworzenie własnych prostych sekwencji ruchów, lub czynności, obsługę magazynków narzędzi itp.

Język programowania makr składniowo jest podobny z zastosowanym w skryptach pascalem. Różnice są następujące:

- Blok z komendami musi być poprzedzony znakiem „%”
- Nie można wprost korzystać ze zmiennych globalnych.

Pliki makr muszą znajdować się w katalogu Macros/ naszego katalogu z profilem (najczęściej to katalog ProfilDef). Plik jest najpierw szukany w katalogu Macros/ a jeśli go tam nie ma, to przeszukiwany jest katalog Macros/Elcosimo/ . Jednak własne makra zawsze trzeba zapisywać w Macros/ gdyż katalog Elcosimo/ jest nadpisywany przy każdej instalacji programu.

W katalogu Macros/Elcosimo/ można znaleźć szereg przykładów i otwierając za pomocą wbudowanego edytora makr prześledzić kod.

Podstawowe typy zmiennych na jakich operują funkcje opisano w temacie funkcji SetVar.

Lista funkcji

Funkcje związane z obsługą argumentów

Wykonując makra z okienka MDI możemy podawać argumenty np. G0 X1.0 Y12 gdzie G0 to nazwa makra a X1.0 i Y12 to argumenty. Argumenty muszą być rozdzielone znakiem spacji. Nazwa argumentu to pierwszy znak, pozostałe muszą być liczbą i tak: „X” i „Y” to nazwy argumentów a występujące za nimi liczby to ich wartość. Wyjątkową nazwą argumentu jest znak „?” za którym nie musi być wartości liczbowej. Może być wykorzystany do trybu „help”.

Nazwa	Opis
IsArg	<code>function IsArg(name:string):boolean</code> Sprawdza czy argument o danej nazwie został podany.
GetArg	<code>function GetArg(name:string):variant</code> Zwraca wartość argumentu o danej nazwie. Jeśli argument o takiej nazwie nie został podany to zostanie zgłoszony błąd i makro zostanie zatrzymane.
GetArgDef	<code>function GetArgDef(name:string; default:variant):variant</code> Zwraca wartość argumentu o danej nazwie. Jeśli argument o takiej nazwie nie został podany to zwrócona zostanie wartość default.
UserExe	<code>function UserExe():boolean'</code> Zwraca TRUE jeśli makro uruchomione jest ręcznie z okienka MDI lub przycisku z zakładce „Macro”. Jeżeli makro uruchomił program otrzymamy FALSE.

Funkcje zgłaszania stanów wyjątkowych

Nazwa	Opis
UserError	<code>procedure UserError(info:string)</code> Otwiera okienko z komunikatem „info”. Makro zostaje zatrzymane.

Funkcje obsługi zmiennych

Nazwa	Opis
SetVar	<p>procedure SetVar(num:cardinal; v:variant)</p> <p>Ustawia zmienną o danym numerze wartością „v”. Funkcje SetVar/GetVar pracują na zmiennych typu „variant” czyli akceptują takie typy zmiennych jak:</p> <p>Extended – liczba zmiennoprzecinkowa np. 56.123 / -0.45 / 3.14 Cardinal – liczba całkowita bez znaku np. 10 / 123 / 19203 Integer – liczba całkowita ze znakiem np. -200 / 150 / -4534 String – ciąg znaków (tekst) np. 'ala ma kota' Bool – TRUE / FALSE.</p> <p>Zapis zmiennej za pomocą SetVar równocześnie nadaje typ tej zmiennej. Dlatego przed odczytem zmiennej wcześniej trzeba ją zapisać aby miała ustalony typ. Nie należy też mieszać typów przy odczycie i np. próbować uzyskać zmienną typu string z indeksu gdzie zapisaliśmy cardinal. Tablica zmiennych nie jest kasowana przed wykonaniem makra dlatego może służyć do wymiany informacji między kolejnymi makrami. Przy standardowej długości tablicy zmiennych parametr „num” musi być w zakresie 0-249.</p>
GetVar	<p>function GetVar(num:cardinal):variant</p> <p>Zwraca wartość zmiennej o danym numerze.</p>
SetVarSize	<p>procedure SetVarSize(num:cardinal)</p> <p>Ustawia rozmiar tablicy zmiennych, gdzie „num” – nowy rozmiar tablicy zmiennych. Domyślnie jest to 250. Jeśli potrzebna jest większa ilość można tą funkcją to zmienić. Wywołanie powyższych funkcji z indeksem przekraczającym rozmiar tablicy spowoduje błąd i zatrzymanie makra.</p>

Funkcje związane ze skokami

Nazwa	Opis
GotoLabel	<p>procedure GotoLabel(name:string)</p> <p>Wykonuje skok do etykiety o podanej nazwie. Etykieta to nazwa występująca jako jedyna w linii poprzedzona znakiem „:” np.:</p> <pre>...kod... :main_loop // etykieta o nazwie main_loop ...kod...</pre>
ProcedureLabel	<p>procedure ProcedureLabel(name:string)</p> <p>Wykonuje skok do etykiety o podanej nazwie, ale w odróżnieniu od GotoLabel po napotkaniu instrukcji Return wróci do miejsca z którego skok został wykonany (tzn. do kolejnej po nim instrukcji).</p>
Return	<p>procedure Return()</p> <p>Jeśli wystąpi w głównym wątku programu spowoduje jego zakończenie. Jeśli w wątku wywołanym przez ProcedureLabel to nastąpi powrót do miejsca wywołania.</p>

Funkcje związane z odczytem aktualnej pozycji maszyny

Nazwa	Opis
PosX	<code>function PosX():Extended</code> Zwraca aktualną pozycję maszynową osi X.
PosY	<code>function PosY():Extended</code> j.w dla osi Y.
PosZ	<code>function PosZ():Extended</code> j.w dla osi Z.
PosA	<code>function PosA():Extended</code> j.w dla osi A.

Funkcje związane z wykonywaniem ruchu oraz zmianą pozycji osi

Nazwa	Opis
SetX	<p>procedure SetX(pos:extended)</p> <p>Ustawia rejestr pozycji dla osi X. Jest to zawsze pozycja maszynowa !</p>
SetY	<p>procedure SetY(pos:extended)</p> <p>j.w. dla osi Y.</p>
SetZ	<p>procedure SetZ(pos:extended)</p> <p>j.w. dla osi Z.</p>
SetA	<p>procedure SetA(pos:extended)</p> <p>j.w. dla osi A.</p>
ExeMove	<p>procedure ExeMove(speed:integer)</p> <p>Wykonanie ruchu na podstawie zawartości rejestru pozycji. Argument „speed” może przyjmować następujące wartości: 0 - Wykonany ruch będzie G0. >0 - Wykonany ruch będzie G1 z podaną prędkością. -1 - Ruch nie będzie wykonany natomiast wyczyszczony zostanie rejestr pozycji.</p> <p>Po wywołaniu ExeMove kolejna linia programu będzie wykonana gdy zadany ruch się zakończy. Dlatego nie wolno w jednej linii programu umieszczać więcej niż jedną taką komendę. Funkcje ExeMove, WriteMove, ExeSetPos po wywołaniu czyszczą automatycznie rejestr pozycji osi.</p> <p>np.;</p> <pre>SetZ(20.0); ExeMove(0); // Przejazd G0 osi Z na pozycję 20.0 SetX(10.0); SetY(20.0); ExeMove(1000); // Przejazd G1 F1000 na pozycję x10.0 y20.0</pre>
WriteMove	<p>procedure WriteMove(speed:integer)</p> <p>Podobnie jak ExeMove, ale nie czeka na zakończenie zadanego ruchu, tylko od razu przechodzi do kolejnej linii programu – dlatego trzeba ostrożnie ją stosować, ze świadomością konsekwencji jakie to może nieść.</p>
ExeSetPos	<p>procedure ExeSetPos()</p> <p>Ustawia pozycję osi na podstawie zawartości rejestru pozycji.</p> <p>np.;</p> <pre>SetZ(0.0); ExeSetPos; // Zerowanie pozycji osi Z</pre>

Funkcje związane z jazdą referencyjną

Nazwa	Opis
RefX	<p><code>procedure RefX(dir:integer)</code></p> <p>Ustala kierunek jazdy referencyjnej dla osi X. Parametr „dir” określa kierunek: (dir = -1) Kierunek w lewo. (dir = 1) Kierunek w prawo.</p>
RefY	<p><code>procedure RefY(dir:integer)</code></p> <p>j.w. dla osi Y.</p>
RefZ	<p><code>procedure RefZ(dir:integer)</code></p> <p>j.w. dla osi Z.</p>
RefA	<p><code>procedure RefA(dir:integer)</code></p> <p>j.w. dla osi A.</p>
ExeRef	<p><code>procedure ExeRef(mode:cardinal; speed:integer)</code></p> <p>Wykonanie jazdy referencyjnej na podstawie zawartości rejestru pozycji. Argument „mode” może przyjmować następujące wartości:</p> <p>HOME_ON_SOFT Jazda do momentu aktywacji wejścia HOME osi z łagodnym hamowaniem.</p> <p>HOME_ON - Jazda do momentu aktywacji wejścia HOME osi.</p> <p>HOME_OFF - Jazda do momentu dezaktywacji wejścia HOME osi.</p> <p>INDEX_ON - Jazda do momentu aktywacji wejścia INDEX osi.</p> <p>PROBE_ON - Jazda do momentu aktywacji wejścia PROBE.</p> <p>PROBE_OFF - Jazda do momentu dezaktywacji wejścia PROBE.</p> <p>PROBE_ON_SOFT - Jazda do momentu aktywacji wejścia PROBE z łagodnym hamowaniem.</p> <p>Parametr „speed” określa prędkość jazdy. Jeśli speed=0 to prędkość będzie jak do G0. Kolejna linia programu będzie wykonana gdy jazda referencyjna się zakończy.</p>
SoftLimit	<p><code>procedure SoftLimit(st:boolean)</code></p> <p>Za pomocą funkcji można kontrolować wykrywanie kolizji „soft limit”. Niekiedy na czas jazdy referencyjnej zachodzi potrzeba wyłączenia SL np. w sytuacji gdy czujnik długości narzędzia ma ujemną wysokość. Po operacji zawsze trzeba załączyć SL.</p>

Funkcje związane z pozycją elementów maszyny

Nazwa	Opis
PosSafe	<p><code>function PosSafe():extended</code></p> <p>Zwraca pozycję bezpieczną dla osi narzędziowej. Jest to pozycja krańcówki HOME minus wpisany w ustawieniach zjazd. Zazwyczaj jest to pozycja HOME osi „Z”.</p>
PosBase	<p><code>function PosBase(axis:cardinal):extended</code></p> <p>Zwraca pozycję krańcówki HOME danej osi. Wszędzie gdzie trzeba podać numer osi można stosować zadeklarowane stałe: <code>AXIS_X</code>, <code>AXIS_Y</code>, <code>AXIS_Z</code>, <code>AXIS_A</code></p> <p>np.;</p> <p><code>SetX(PosBase(AXIS_X)); // Ustawia rejestr pozycji osi X położeniem jego krańcówki HOME</code></p>
PosPark	<p><code>function PosPark(axis,num:cardinal):extended</code></p> <p>Zwraca pozycję park gdzie: axis – numer osi, num – numer pozycji PARK (0-7).</p>
SetPosPark	<p><code>procedure SetPosPark(axis,num:cardinal; pos:extended)</code></p> <p>Ustawia pozycję park gdzie: axis – numer osi, num – numer pozycji PARK (0-7).</p> <p>pos – nowa pozycja.</p>
PosMaterial	<p><code>function PosMaterial(axis:cardinal):extended</code></p> <p>Zwraca pozycję materiału w danej osi.</p>
SetPosMaterial	<p><code>procedure SetPosMaterial(axis:cardinal; pos:extended)</code></p> <p>Ustawia pozycję materiału gdzie: axis – numer osi, pos – nowa pozycja.</p>
MaterialSize	<p><code>function MaterialSize(axis:cardinal):extended</code></p> <p>Zwraca rozmiar materiału w danej osi.</p>
SetMaterialSize	<p><code>procedure SetMaterialSize(axis:cardinal; size:extended)</code></p> <p>Ustawia rozmiar materiału gdzie: axis – numer osi, size – nowy rozmiar.</p>
PosToolSensor	<p><code>function PosToolSensor(axis:cardinal):extended</code></p> <p>Zwraca pozycję czujnika długości narzędzia w danej osi. Dla osi narzędziowej zwraca wysokość czujnika.</p>
SetSpindle	<p><code>SetSpindle(val:cardinal)</code></p> <p>Ustawia parametr „S”</p>

Funkcje związane z osią techniczną

Nazwa	Opis
TAMove	<i>procedure TAMove(pos:cardinal)</i> Inicjuje przejazd osi technicznej do danej pozycji. Pozycja wyrażona jest w impulsach. Kolejna linia programu będzie wykonana gdy zadany ruch się zakończy.
TAMoveRef	<i>procedure TAMoveRef()</i> Inicjuje cykl jazdy referencyjnej osi technicznej. Kolejna linia programu będzie wykonana gdy jazda referencyjna się zakończy.
RefNeed	<i>function RefNeed():boolean</i> Pierwsze wywołanie po resecie tej funkcji zwraca TRUE, kolejne FALSE. Może informować o konieczności jazdy referencyjnej.

Funkcje związane z obsługą magazynka narzędzi

Nazwa	Opis
GetActTool	<i>function GetActTool():cardinal</i> Zwraca numer aktualnego narzędzia.
SetActTool	<i>procedure SetActTool(num:cardinal)</i> Funkcja ustawia narzędzie o podanym numerze jako aktualne. Jeżeli jako numer narzędzia podamy zero oznacza to brak narzędzia w uchwycie, a przede wszystkim wyzerowanie korekcji dla osi narzędziowej (najczęściej „Z”). Ważne jest to szczególnie w makrach wymiany narzędzia gdzie istotne jest aktualne położenie oprawki narzędzia a nie jego końca.
GetReqTool	<i>function GetReqTool():cardinal</i> Funkcja zwraca numer narzędzia wymaganego przez program. (wykorzystywana w makrach automatycznej wymiany narzędzia).
SetToolPos	<i>procedure SetToolPos(posZ:extended)</i> Ustala pozycję końca narzędzia.
GetToolSlot	<i>function GetToolSlot(num:cardinal):integer</i> Zwraca numer slotu narzędzia o danym numerze. Zwrócona wartość -1 mówi o tym, że narzędzie nie ma przypisanego slotu.
ValidTool	<i>function ValidTool(num:cardinal):boolean</i> Sprawdza czy narzędzie o danym numerze jest już zmierzone.

Nazwa	Opis
GetActToolLen	<p><code>function GetActToolLen():extended</code></p> <p>Funkcja zwraca długość aktualnego narzędzia (czyli aktualną korekcję dla osi narzędziowej).</p>

Funkcje czasowych opóźnień

Nazwa	Opis
WaitTime	<p><code>procedure WaitTime(time:extended)</code></p> <p>Funkcja zatrzymuje wykonywanie makra na czas „time” wyrażony w sekundach.</p>

Funkcje odczytu przetwornika ADC

Nazwa	Opis
GetADC	<p><code>function GetADC(chanel:cardinal):extended</code></p> <p>Funkcja zwraca wartość podanego kanału przetwornika ADC. Zwracana wartość to liczba z zakresu 0.0 – 1.0</p>

Funkcje zapisu/odczytu rejestrów PLC

num – numer bitu (0-31).

devname – nazwa bitu zdefiniowana w PLC.

st – docelowy stan bitu.

W – zapis do rejestru, R – Odczyt rejestru.

Rejestr	R/W	Funkcja / procedura
MEMO	W	<code>procedure SetMemo(num:cardinal; st:boolean)</code>
	W	<code>procedure SetMemoN(devname:string; st:boolean)</code>
	R	<code>function Memo(num:cardinal):boolean</code>
	R	<code>function MemoN(devname:string):boolean</code>
IN	R	<code>function Input(num:cardinal):boolean</code>
	R	<code>function InputN(devname:string):boolean</code>
OUT	R	<code>function Output(num:cardinal):boolean</code>
	R	<code>function OutputN(devname:string):boolean</code>
TIMER	W	<p><code>procedure SetTimer(num:cardinal; time:extended)</code></p> <p>Procedura ustala czas timera gdzie: num – numer timera (0-7), time – czas timera w sekundach (0.001 – 65 sek.)</p>

Funkcje związane z drukowaniem komunikatów w okienku MDI

Nazwa	Opis
Log	<code>procedure Log(txt:string)</code> Dodaje w oknie komunikatów nową linię z podanym tekstem.
LogClr	<code>procedure LogClr()</code> Czyści okno komunikatów.
LogShow	<code>procedure LogShow()</code> Otwiera okienko MDI jeśli nie jest widoczne.
FloatToStr	<code>function FloatToStr(v:Extended):string</code> Konwertuje zmienną typu Extended na tekst.
IntToStr	<code>function IntToStr(v:integer):string</code> Konwertuje zmienną typu integer lub cardinal na tekst.
VarToStr	<code>function VarToStr(num:cardinal):string</code> Konwertuje zmienną o danym numerze na tekst. Typ zmiennej rozpoznawany jest automatycznie.
Time	<code>function Time():string</code> Zwraca aktualny czas w postaci tekstu.

Komentarze

Możemy stosować dwa rodzaje komentarzy dla pojedynczej linii „//” lub dla większej ilości linii nawiasy klamrowe: „{„ oraz „}”. Znaki klamry muszą być jednak jako pierwsze znaki w linii nie licząc spacji i tabulacji. Natomiast komentarz typu „//” może być w dowolnym miejscu linii tekstu.

Pozostałe zadeklarowane stałe

Nazwa	Opis
SMT_HEIGHT	Wysokość czujnika długości narzędzia zadeklarowana w ustawieniach.
SMM_HEIGHT	Wysokość czujnika wysokości materiału zadeklarowana w ustawieniach.


Przykłady

Makro wymiany narzędzia M6

Załączenie automatycznej wymiany narzędzia dokonuje się w ustawieniach zakładka „G kod / Zmiana narzędzia (M6)”. Należy tam zaznaczyć „Makro M6”. Makro można także wywoływać z okienka MDI np. wpisując „M6 T6” zmienimy narzędzie na T6.

Przedstawione niżej makro można znaleźć w katalogu macros/exaples. Aby poeksperymentować z nim należy je przenieść do katalogu macros/.

Rozmieszczenie elementów: wieszak na oprawki narzędzi zamocowany u góry stołu, obok czujnik do pomiaru długości narzędzia.



```
Const                                // Deklaracja stałych
F_NAJAZD=400;
F_ZJAZD=800;
F_MESS=600;
PX=20.0;                             // deklaracja wymiarów do powyższego rysunku
PY=270.0;
PZ=80.0;
DY=30.0;
Z_UP=40.0;
OX=40.0;
CTX=250;
CT_HEIGHT=29.0;    // wysokość czujnika długości narzędzia
ZAMEK=6;          // Numer bitu dla zamka
TOOL_IN_HANDLE=6; // Wejście wykrywające narzędzie w uchwycie

USER_POS_X=0.0;   // Pozycja dojazdowa narzędzia w sytuacji uruchomienia makra ręcznie
USER_POS_Y=0.0;   // ....

ACT_TOOL=0;       // Indeks zmiennej pamiętającej numer aktualnego narzędzia
REQ_TOOL=1;       // Indeks zmiennej pamiętającej numer żądanego narzędzia

%
if OutputN('SPINDLE') then UserError("Wrzeczono jest załączone !");
SetZ(PosSafe); ExeMove(0);           // Uniesienie „Z” na wysokość bezpieczną
SetVar(ACT_TOOL,GetActTool);        // Zapamiętanie aktualnego narzędzia
if UserExe then SetVar(REQ_TOOL, GetArgDef('T',0)) else SetVar(REQ_TOOL,GetReqTool);
if (GetToolSlot(GetVar(REQ_TOOL))<0) then UserError("Narzędzie T'+IntToStr(GetVar(REQ_TOOL))+ ' nie
ma przypisanego slotu !");
if (GetToolSlot(GetVar(ACT_TOOL))<0) then UserError("Narzędzie T'+IntToStr(GetVar(ACT_TOOL))+ ' nie
ma przypisanego slotu !");
if (GetVar(ACT_TOOL)=0) and (GetVar(REQ_TOOL)=0) then return;
if (GetVar(ACT_TOOL)=0) then GotoLabel('M6_GET'); // Skok do M6_GET jeśli w uchwycie nie ma
narzędzia
if (GetVar(ACT_TOOL)=GetVar(REQ_TOOL)) then GotoLabel('M6_MESS');

:M6_PUT
SetX(PX+(OX*(GetToolSlot(GetVar(ACT_TOOL)) - 1))); SetY(PY-DY); ExeMove(0);
SetActTool(0);           // Odwołanie korekcji „Z” -- BARDZO WAŻNE !!!
SetZ(PZ); ExeMove(0);    // Uchwyt na pozycję wjazdową „Z”
SetY(PY); ExeMove(0);    // Wjazd w uchwyt
SetMemo(ZAMEK, TRUE);    // Zwolnienie zamka
```

```
WaitTime(0.2); // Oczekiwanie 0.2 sek.
SetZ(PZ+Z_UP); ExeMove(0); // Wyjazd w górę
SetMemo(ZAMEK, FALSE); // Załączenie zamka

:M6_GET
if (Input(TOOL_IN_HANDLE)) then UserError('Narzędzie nadal w uchwycie !');
if (GetVar(REQ_TOOL)=0) then GotoLabel('M6_ENDPROCES');
SetX(PX+((GetToolSlot(GetVar(REQ_TOOL))-1)*OX)); SetY(PY); ExeMove(0); // Dojazd nad odpowiedni
slot
SetMemo(ZAMEK, TRUE); // Zwolnienie zamka
SetZ(PZ); ExeMove(0); // „Z” na pozycję wyjazdową (najazd na narzędzie)
SetMemo(ZAMEK, FALSE); // Załączenie zamka
WaitTime(0.2);
SetY(PY-DY); ExeMove(0); // Wyjazd z uchwytu
SetActTool(GetVar(REQ_TOOL)); // Ustalenie narzędzia jako aktualnego
SetZ(PosSafe); ExeMove(0); // Uniesienie na wysokość bezpieczną

:M6_MESS
if (not Input(TOOL_IN_HANDLE)) then UserError('Brak narzędzia w uchwycie !');
if ValidTool(GetActTool) or UserExe then GotoLabel('M6_ENDPROCES');
SetX(CTX); SetY(PY); ExeMove(0);
RefZ(-1); ExeRef(PROBE_ON, F_MESS);
SetToolPos(CT_HEIGHT);

:M6_ENDPROCES
SetZ(PosSafe); ExeMove(0);
if UserExe then begin SetX(USER_POS_X); SetY(USER_POS_Y); ExeMove(0); end;
return;
```

Makro G0

Makro można znaleźć w katalogu Macros/Elcosimo/. Aby przetestować w okienku MDI można wpisać np. „G0 X0 Y0” +ENTER .

```
//=====
// Makro symulujące kod G0. Parametry:
// X Y Z A - Docelowa pozycja osi.
//=====
%
if IsArg('X') then SetX(GetArg('X')+PosMaterial(AXIS_X));
if IsArg('Y') then SetY(GetArg('Y')+PosMaterial(AXIS_Y));
if IsArg('Z') then SetZ(GetArg('Z')+PosMaterial(AXIS_Z));
if IsArg('A') then SetA(GetArg('A')+PosMaterial(AXIS_A));
ExeMove(0);
Return;
```

Makro do testowania położenia maszyny

Makro można znaleźć w katalogu Macros/Elcosimo/

```
//=====
// Makro do sprawdzania położenia maszyny
// ( odchyłek od poprzedniej jazdy referencyjnej )
//=====

const
F_NAJAZDU = 0; // Prędkość najazdu na czujnik ( 0 oznacza max )
F_REF = 600;
DIR_X = 1; // Kierunki szukania krańcówek HOME 1 w prawo, -1 w lewo
DIR_Y = 1; // ...
TOOL_MESS = TRUE; // Czy pomiar narzędzia...
FAST_DOWN = 0.0; // Zakres szybkiego ruchu w dół do czujnika

%
RefZ(1); ExeRef(HOME_ON_SOFT, F_NAJAZDU);
RefX(DIR_X); RefY(DIR_Y); ExeRef(HOME_ON_SOFT, F_NAJAZDU);
RefX(-1*DIR_X); RefY(-1*DIR_Y); RefZ(-1); ExeRef(HOME_OFF, F_REF);

LogShow;
Log('=====');
Log(['+Time+] Test położenia osi...')
Log('=====');
Log('dX = '+FloatToStr(PosX - PosBase(AXIS_X)));
Log('dY = '+FloatToStr(PosY - PosBase(AXIS_Y)));
Log('dZ = '+FloatToStr(PosZ - PosBase(AXIS_Z)));

SetX(PosToolSensor(AXIS_X)); SetY(PosToolSensor(AXIS_Y)); ExeMove(0);
if not TOOL_MESS then GotoLabel('END_PROCES');

SetZ(PosZ - FAST_DOWN); ExeMove(0);
Softlimit(FALSE);
RefZ(-1); ExeRef(PROBE_ON, F_REF);
Log('dT = '+FloatToStr(PosZ - PosToolSensor(AXIS_Z)));
SetZ(PosSafe); ExeMove(0);
Softlimit(TRUE);

:END_PROCES
Log('=====');
```

**PPHU ELCOSIMO
Andrzej Woźniak
ul. Zielona 1B
62-110 Damasławek**