



## Klucze licencyjne

2022.03.25

Funkcja	Brak kontrolera	Obecność kontrolera z nawiązaną komunikacją [2]	Klucz STANDARD [3]	Klucz EXTENDED [3]
Zapis g-kodu do pliku	✘	✔	✔	✔
Dowolny rozmiar symulacji obróbki [1]	✘	✔	✔	✔
Dostępność procesów w CAM: (profil MILL) [4]				
Surface 3D	✘	✘	✘	✔
Surface 3D Art	✘	✘	✘	✔
VCarve	✘	✘	✘	✔
Trochoidal pocket	✘	✘	✘	✔
Trochoidal offset	✘	✘	✘	✔
Numery seryjne	✘	✘	✘	✔

[1] Domyślnie występuje ograniczenie rozmiaru symulacji do rozmiaru 150x150x5 mm (profil MILL).

[2] Jednorazowe połączenie z kontrolerem włącza zaznaczone funkcje do momentu zamknięcia programu.

[3] Klucze są jednostanowiskowe. Mogą być instalowane na dowolnej liczbie komputerów należących do użytkownika, ale używać można tylko jeden w danym momencie.

[4] Wszystkie nie wymienione procesy są zawsze dostępne.

## Zamówienia

Klucze należy zamawiać drogą mailową. Zamawiając klucz należy podać takie dane jak: Imię Nazwisko, Nazwa firmy, NIP, dane adresowe.

Uwaga! - producent może odmówić wystawienia klucza jeśli dane nie będą pełne, lub wątpliwe.

## Instalacja

Klucz otrzymujemy drogą mailową w formie spakowanej (zip). Plik w takiej formie dodajemy w okienku Info zakładka Licencja dla..

